


### NOTA PASO 2

Para evitar que el cable se enrolle sobre si mismo, siga estos pasos:

- 1- Gire 4 vueltas la base en sentido contrario al roscado.
- 2 - Rosque la base inmediatamente.

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:



**STEPS 2**

To prevent the cable from winding up on itself, follow these steps:

- 1 - Turn the base 4 turns in the opposite direction to threading.
- 2 - Screw on the base immediately.

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:



If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.  
We are at your disposal in our email: [irodriguez@schuller.es](mailto:irodriguez@schuller.es)