**ATENCIÓN**

EVITAR LA APROXIMACIÓN EXCESIVA A FUENTES DE CALOR INTENSO, (RADIADORES, MANTAS ELÉCTRICAS ETC.). PUEDE ALTERAR EL TERMOSELLADO DEL TAPIZADO, PRODUCIENDO BOLSAS Y DEFORMACIONES.

**NOTA INFORMATIVA**

Como Ud. ya sabe, algunas prendas de ropa, como el tejido DENIM en la ropa vaquera, puede manchar los artículos tapizados en tonos blancos. Esto es debido a la falta de fijación del tintado en estas prendas, y, por tanto, las manchas que se puedan producir por el roce de la ropa con el tapizado en polipiel blanca no debe considerarse un defecto del producto.

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:




Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Estamos a su servicio en nuestro email [irodriguez@schuller.es](mailto:irodriguez@schuller.es) o en nuestro teléfono 961 601 051 Ext. 229

Rev.07.22


**Montaje**




**Estirar para reclinar**



**Giro de 360°**



**WARNING!**

PLEASE, DO NOT PLACE THIS FEATURE CLOSE TO HEAT SOURCES (HEATERS, ELECTRIC BLANKETS, ETC.) THEY CAN AFTER UPHOLSTERING HEAT SEAL BAGS AND DEFORMATIONS MAY APPEAR.

**INFORMATIVE NOTE**


As you know, some clothes, like the DENIM fabric in blue jeans, due to the poor fixing of the tint in these clothes, can stain white colour upholsteries. Therefore, these stains caused by the rubbing of some clothes with synthetic white leather items must not be considered as a faulty product.

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:



If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.  
We are at your disposal in our email: [irodriguez@schuller.es](mailto:irodriguez@schuller.es)

Assembly



*Pull out to recline*



360° Rotation

